

C2

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ NP300 Kach 2.5 S สี เทา ทะเบียน บพ 9486 เลขวันที่ 17/8/66

เลขไมล์ 115040
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 7 ม.ค. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			ถ้าไฟดังข้างเดียว (150)	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ฉีดน้ำออกมา</u>			150
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เกอร์โบ	☒		
18. กระจุงานปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			ปรับไม่ได้ (150)	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟถอยโลโก้	☐ มี ☒ ไม่มี			9. ยางหุ้มแบริน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ <u>ตั้ง</u>			150
8. ไฟท้าย <u>แตก L,R</u>	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม สายพานไม่ปกติ (150)



ด้านหน้า 1. ป้ายหน้า <สี>




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. ป้ายหลัง <สี>

3. สีของหลัง <สี>

2 = 3600



ข้างขวา

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 245/70 R16	☒		ไม่เห็นปียาง
	หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 99	☒		
	หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 99	☒		
	หลัง L ยางปี..... ขนาด..... 99	☒		
ยางจบกระจุก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		