



ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ คิอ่า คเอนา 2.0 4A สี เทา ทะเบียน บข 2290 วันที่ 18/4/62
 เลขไมล์ 260500 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☐ ธรรมดา ☒ ดอก
 เลขตัวถัง MP1FR8 6H 6T 19 16 6 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท ☐ ดอก
 เลขเครื่อง 4JK1EAA695 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ รีโมท ☒ ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 18 ส.ค. 2562



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ไม่ติด</u>
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>ดน้ำมันเขียว</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		<u>ดี</u>
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในแก๊ง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลทขับ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			4. รอยรั่วซีดอัท			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
ชื่อผู้ตรวจ <u>108</u> ชื่อผู้ส่งงาน สมโภชน์				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนแหลบ			
				10. เบรก			
				11. ซีคอัพ			




ด้านหน้า กันชนหน้าสีเทา
ฝากระโปรงหน้าขาว

ข้างซ้าย ตัวค้อนซ้ายแยก
ตัวค้อนกลับซ้ายสีเทา



ด้านหลัง ไฟท้ายซ้าย 1 ดวง
กันชนท้ายสีเทา

ข้างขวา ตัวค้อนขวา 6 ดวง



	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 1.5 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 1.5 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 1.5 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 1.5 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี... 15 ขนาด... 215/70 R15	☒	
	หน้า L ยางปี... 15 ขนาด... 215/70 R15	☒	
	หลัง R ยางปี... 15 ขนาด... 215/70 R15	☒	
	หลัง L ยางปี... 15 ขนาด... 215/70 R15	☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	