



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ปี ๒๐๑๕ สี ดำ ทะเบียน ฉฉ 1727 วันที่ 25 ธ. ๖5



เลขไมล์ ๑๑๑๔5 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ฎญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง MP1TFR87JHG030596 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ฎญแจรีโมท ☐ ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายนอก	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ 200</u>	☒ ดี	1. ไฟหน้า	☒
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		2. ไฟหรี่หน้า	☒
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒	6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	7. ไฟสูง	☒
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		8. ไฟท้าย <u>2500</u>	☒
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒ ไม่ตรง <u>6000</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี		10. ไฟเบรก	☒
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		ระบบของเหลวและหม้อเครื่อง	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		2. น้ำมันเบรก	☒
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒ ไม่ดัง	5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี		6. น้ำมันมือพัก	☒
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	7. น้ำฉีดกระจก	☒
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	9. แบตเตอรี่	☒
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	10. สายพาน	☒
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	11. สภาพเครื่องยนต์	☒
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	ระบบช่วงล่าง	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		1. ลูกปืนล้อ	☒
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี		2. ลูกหมากคันชัก	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	
ระบบไฟภายในรถ		4. ไซค์อัพ	
1. ไฟในถัง	☒	5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	
2. ไฟหน้าปิด	☒	6. เบรก	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	
ชื่อผู้จอง <u>๒๓๔</u>		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	
ชื่อผู้ขาย		9. ยางหุแทนบ	

สมโภชน์



ด้านหน้า คันชนหน้าหัก ข้างซ้าย เบาะที่นั่งด้านหน้า R ขยับเล็กน้อย
 ราคาสีเงินแบบ 2000 สีเงินแบบ 1500
 ฝากระโปรงหน้าสีขา 1500 กระเป๋ารัดด้านขวา ขยับเล็กน้อย แบบ 3000



ด้านหลัง หลังคาหัก ข้างขวา กระเป๋ารัดด้าน L สีเงินแบบ
 และเงินแบบ 1500 สีเงินแบบ 1500, เบาะที่นั่งด้านหน้า สีเงินแบบ
 แบบหลังขยับเล็กน้อย 1000 1500 - ประตูด้าน L ขยับ 1500

สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	16 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....	17	ขนาด.....	245/70/16	☒		
	หน้า L	☐ ยางปี.....	17	ขนาด.....	245/70/16	☒		8600
	หลัง R	☐ ยางปี.....	17	ขนาด.....	245/70/16	☒		
	หลัง L	☐ ยางปี.....	17	ขนาด.....	245/70/16	☒		
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	ช่องมสรี 14000			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	ช่องมก้า 92160			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี						
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี						
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี	รวม 36160					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี						
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี						
เล้าอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี	60					
ไฟเบรกดวงล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		

ซ่อมสี 14000

ซ่อมเก้าอี้ 92160

รวม 36160