


ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ Revo สี เทา ทะเบียน 210-7953 วันที่ 9/5/62
 เลขไมล์ 17,778 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรรกกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชด. 20 พ.ย 62 ☐ ไม่ชด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟเบรก	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)							
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลารับ			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮนด์			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
28. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ระบบไฟภายในรถ				9. ยางหุ้มแบริด			
1. ไฟในถัง	☒						
2. ไฟหน้าปิด	☒						
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
ชื่อผู้จอง							
ชื่อผู้ขาย							


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๕ 50 700 50
16 50 700

11077 2,800

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี..... 18 ขนาด..... 17	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคูล็อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
รีดผ้าท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังศา	☐ มี ☒ ไม่มี		