

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ มาสด้า 2 ปี 2019 สี ดำ ทะเบียน จก 1605 วันที่ 15/ก.พ 64

เลขไมล์ 31577

เลขตัวถัง MM8DLS3AOW452690

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์

☒ Auto

☐ Manual

เชื้อเพลิง

☒ เบนซิน

☐ ดีเซล

☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า

☐ LPG

☐ NGV

☐ ลงเล่น

☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ

☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice

☐ มี

☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน

☒ 2WD

☐ 4WD

ประกันภัย

☐ มี.....



☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟรีหน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย <u>500</u>	☒		<u>66๓๖ L</u>
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>900</u>
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			<u>3000</u>
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัพ			
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแหนบ			

ชื่อผู้จอง 6๗๖



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกมองหน้า 2 ข้าง
สีเงิน 66 ๘๘๘ 2000

ข้างซ้าย กระจกมองข้าง 2 ข้าง
2000



ด้านหลัง กระจกมองหลัง 1 ข้าง
สีเงิน 66 ๘๘๘ 2000

ข้างขวา กระจกมองข้าง 2 ข้าง
สีเงิน 66 ๘๘๘ 2000
รวม 19,200

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/65/15	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/65/15	✓	
	หลัง R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/65/15	✓	
	หลัง L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/65/15	✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		600	✓	รับชมจอหน้า
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	สีเงิน 66 ๘๘๘	4200	✓	66 ๘๘๘ ๖๖ ๘๘๘ ๖๖ ๘๘๘
โช๊คผ้าท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	