

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 01 04 2567

ทะเบียน 9 กธ 9739	ยี่ห้อ-รุ่น Toyota Revo	หมายเหตุ จมน้ำ 9/3/67
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☒ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 4 8 2 5 9 3 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง <u>เอก</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ซ่อมพ่นสีหัวท้าย</u> 5 9 2 <u>พ่นสีหน้าหัวท้าย-ขอบ (ด้านซ้าย + ด้านขวา)</u> 6 10 3 <u>ซ่อมพ่นสีด้านใน + ขอบฝาพับ (สี)</u> 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 3		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 ระบบไฟ-น้ำ		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3		

ผู้ส่งงาน

ดูแก้วมด

ผู้อนุมัติ

S