

ใบตรวจสภาพ

รื้อรถ. โตโยต้า แอลติส ปี 2012 สี น้ำตาล ทะเบียน พท 7583 วันที่ 18 มีค 65

เลขไมล์ 127137

เลขตัวถัง MRO53REF204122472

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษา ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื่อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีมोट.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			✓ 4. กระจก
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญญาณไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	✓			1. น้ำมันเครื่อง <u>600</u>			✓
2. ไฟหน้าปิด				2. น้ำมันเบรก	✓		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	✓		
				7. น้ำฉีดกระจก	✓		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
				9. แบตเตอรี่	✓		
				10. สายพาน	✓		
				11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
ระบบไฟภายนอก				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	✓		
				2. ลูกหมากคันชัก	✓		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	✓		
				4. โช๊คอัพ	✓		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	✓		
				6. เบรก			

ชื่อผู้จอง 6095



ชื่อผู้ขาย

ສຸມທະນີ

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)



8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)

9. ยางหุ้มแหนบ



ด้านหน้า กันชนหน้าสีส้ม
เป็นเหล็ก 1500

ข้างซ้าย สเกิร์ตข้างปร. ตสีส้มเป็น
เหล็ก 1000



ด้านหลัง

ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว	☒		
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>195/65/15</u>	☒		
หน้า L ☐ ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>195/65/15</u>	☒		
หลัง R ☐ ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>195/65/15</u>	☒		
หลัง L ☐ ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>195/65/15</u>	☒		
ยางขอบกระจาก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี <u>กล่องสี 2500</u>			
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี <u>ทำไม่ 600</u>	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบคัมล้อ ☐ มี ☐ ไม่มี <u>รวม 6100</u>			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไดเนอร์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
กระจากหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
โช๊คฝาท้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		