


ใบตรวจสภาพรถ



รุ่นรถ อีซูซุ ปี 2000 สี เทา ทะเบียน ผด 6875 วันที่ 25/5/62
 เลขไมล์ 463374 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง NP1TFR86H9T171841 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 25 ก.ย. 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ			
1. เบาะ <u>พลาซิดา</u>		☒	รถชำรุด	1. ไฟหน้า		☒	โดนเชลล์			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒				
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี						
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี						
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒				
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี						
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	ไม่เย็น	7. ไฟสูง		☒				
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒	6607 L-R			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	วิทยุชำรุด	9. ไฟหรี่ท้าย		☒				
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		☒				
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี						
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒				
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี						
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง						
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	ดี			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)						
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒				
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒				
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก		☒				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒				
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	ดี			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน		☒				
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒	น้ำมันรั่วซึม			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง						
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	ไม่ดัง	2. ลูกหมากคันชัก						
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ						
1. ไฟในถัง		☒		4. รอยรั่วใช้คัท						
2. ไฟหน้าปัด		☒		5. กระจกพวงมาลัย/แลค						
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง		☒	รั่วซึม			
106				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)						
ชื่อผู้ตรวจ				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)						
ชื่อผู้ส่งงาน				9. ยางหุ้มแชน						
สมโภชน์				10. เบรก						
				11. เชื้อคัท		☒				



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

รถท้ายของตัว R

ข้างขวา

รถหัวรถตัว R ขาว

6.15.1

(คลาสเน้ง)

1103 = 4000, 0.5 = 5000, 1.1 = 1000, 0.1 = 1000 (รวม)
 Z = 4000, 1103 = 5000, 1.1 = 1000, 0.1 = 500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี.....17.....ขนาด.....215/70/15	✓		
หน้า L ยางปี.....17.....ขนาด.....215/70/15	✓		
หลัง R ยางปี.....17.....ขนาด.....215/70/15	✓		
หลัง L ยางปี.....17.....ขนาด.....215/70/15	✓		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คว้างแดด ☐ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☒ มี ☒ ไม่มี		✓	ใส่
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			