

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI Celerio 1.0 GLX สี ดำ ทะเบียน บกด 3550 วันที่ 16/2/66

เลขโมล 45693
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 8 พ.ค. 65
☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สิ้น</u>		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มแพน		☒	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ		☒	
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปีน		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (สิ้น / หมอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	14 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	14 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	14 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด	14 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	18	ขนาด	165/65R14	☒	
	หน้า L	ยางปี	18	ขนาด	99	☒	
	หลัง R	ยางปี	18	ขนาด	99	☒	
	หลัง L	ยางปี	18	ขนาด	99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☒	
แม่กัชไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☒	