

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Mitsubishi Triton megacab 2.4G4 ปี 2016 ทะเบียน 5ก 3186 ชน วันที่ 27/10/65

เลขใบ 84955

แผ่นพวง ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 24 ต.ค. 65

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลม ☐ ไม่ลม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดก

☐ กุญแจรีโมท ☐ ดก



☒ รีโมท 1 ดก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ 4คน	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
* 3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟตัด ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
* 6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ฉีกไม่ติด 6,000	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแดง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เกอร์โบ	☒	☐	
18. กระงะปรับปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
* 19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า 4หลอด 110cm	☒	☐	2,500	4. ใช้อัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/หลอด	☒	☐	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟตัด ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มหมอบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ	☒	☐	
8. ไฟท้าย 3หลอด กลาง	☒	☐		11. ปัมป์	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั้น / หมอง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....





ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (เคาะ)(สี)

ข้างขวา 4. กระบะท้าย (เคาะ)(สี)

2. กระจกหน้าแตก (เปลี่ยน)

3. กันชนหน้า (เคาะ)(สี)



ด้านหลัง 5. ขอบหลังคา (สี)

ข้างซ้าย 7. กระโปรง (เคาะ)(สี)

6. ฝาท้าย (เคาะ)(สี)

8. เสาข้าง (เคาะ)(สี)

9. แก้วกระจก (เคาะ)(สี)

สี 8,000 / ยาง 2,500 x 4.

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว
	หน้า L ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว
	หลัง R ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว
	หลัง L ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 245/65R17	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ฟิล์มหลังขาด
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	สี 10000 ประหยัด
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระแทก	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
แม่กซ์ไฮดรอลิก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	