

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น masda BT 50 สี ดำ ทะเบียน ฉฉ 2386 วันที่ 31/7/66


เลขโมล 132049
 แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เกส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/	/		1. ไฟในถัง	/	/	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. ไฟหน้าปิด	/	/	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. น้ำมันเครื่อง	/	/	ใช้ค 900 20
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. น้ำมันเบรก	/	/	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/	/	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/	/	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/	/	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		6. น้ำมันพื้	/	/	
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		7. ที่ปิดน้ำฝน	/	/	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		8. สภาพเครื่องยนต์	/	/	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		9. แบตเตอรี่ 1930 <NG 70>	/	/	
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		10. สายพาน	/	/	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/	/	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		12. อินเตอร์	/	/	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		13. เทอร์โบ	/	/	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/	/	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		15. สัญลักษณ์ไฟ	/	/	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. ลูกปืนล้อ	/	/	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. ลูกหมากคันชัก	/	/	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/	/	
1. ไฟหน้า	/	/		4. โช้คอัพ	/	/	
2. ไฟหรี่หน้า	/	/		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	/	/	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/	/	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/	/	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/	/		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/	/	
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		9. ยางหูลูหนบ	/	/	
7. ไฟสูง	/	/		10. ครีษ	/	/	
8. ไฟท้าย	/	/		11. บั้มบ้น	/	/	
9. ไฟหรี่ท้าย	/	/		12. เพลากลาง	/	/	
10. ไฟเบรก	/	/		13. ปักนก	/	/	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		14. พวงมาลัย (เส้น / หนอง / เสี่ยง)	/	/	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/	/					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1 คันชนหน้า 1300



ข้างขวา 1 คันชนข้าง 1300



ด้านหลัง 1 คันชนหลัง 1300



ข้างซ้าย 1 คันชนข้าง 1300

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
		ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			เหล็กไม่แตก
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....			265/60/R15
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....			
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....			
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....			
ยางขอบกระดก	☐ มี ☐ ไม่มี			ด้านขวา < 6 นิ้ว > 600
ฟิล์ม	☐ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี			ข้างซ้าย < 6 นิ้ว > 1000
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็คซไทลนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี			