

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Nissan Almera 1.2E sporttech ส. 6609 ทะเบียน กจ 1269 ดจ วันที่ 17/12/65



เลขไมล์ 93992
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 15 ก.พ. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	เพื่อลดเสียงในรถ	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		160.	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>9 ท่อนหลังจากไฟ</u>		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันในถังใช้แล้ว</u>		☒	2,000
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สิ้น</u>	☒		3,000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. จันเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอว (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สลักขนิไฟ <u>ไม่ติดที่โชว์</u>		☒	4,500-
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปีน			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สิ้น / หน่วง / เสียง) <u>เสียง</u>	☒		ตัวใหม่
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ตัวใหม่) (สี)

ข้างขวา



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (สี).

ข้างซ้าย 4. บังโคลนหลังขวา (สี).

3. สวิทช์หลัง (สี).

5. ประตูหลังขวา (สี).

6. ฝาถังน้ำมัน (โลหะ) (สี).

สี 6,000/-

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	สีดก 01
	หน้า L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 185/60R15	☒	
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 97	☒	
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 97	☒	
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 97	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หมดสภาพ
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	