

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ COROLLA ALTIS

สี เทา

ทะเบียน 7กฉ 1353

วันที่ 26 ส.ค. 65

เลขโมล 155793

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 2 ส.ค. 66

ระบบเกียร์

☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง

☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ

☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก



☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่ <u>1450</u>	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้คัท	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมเปอร์	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		<u>พวงมาลัย หน่วง ชั่วๆ</u>			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ทำสีกันชน ๒ สี 1900
ทำสีฝากระโปรง ๒ สี 1300

ข้างขวา ทำสีดอกรวม 1000



ด้านหลัง ทำสีกันชน ๒ สี 1900
ทำสีฝาท้าย 1300

ข้างซ้าย ทำสีดอกรวม 1000

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หน้า L	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หลัง R	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หลัง L	☐	แบริคเดิม ☒	แบริคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางบี 21	ขนาด			/	
	หน้า L	ยางบี 21	ขนาด	205/55R16		/	
	หลัง R	ยางบี 21	ขนาด			/	
	หลัง L	ยางบี 21	ขนาด			/	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แบริคซิลิโคน	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระຈກหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
โซ้คฝัก้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี					