



ใบประเมินสภาพ

เกรด

C1

เลขที่สัญญา

001366001478

เลขที่ใบรับรถ

R2024060128

ทะเบียนรถ

3ฅพ-5363

สถานที่ตรวจ

พรีเมียมอินเตอร์อ็อกชั่น สำนักงานใหญ่
(รัตนวิเบศร์)

ยี่ห้อรถ

TOYOTA

วันที่ตรวจสภาพ

07/06/2024

รุ่นรถ

HILUX REVO SINGLELONG

เลขไมล์

114362

สีรถ

ขาว เทา

หมายเลขเครื่อง

2GD1024250

เชื้อเพลิง

ดีเซล

ปีที่จดทะเบียน

2021

หมายเลขตัวถัง

MR0CB8CB904265674

ปีผลิต

2021

วันครบอายุ

06/08/2024

สภาพตัวถังรถยนต์

1.แชสซี

● ปกติ ○ ช่อมแซมมาเล็กน้อย ○ ช่อมแซมถึงเนื้อโลหะ ○ ช่อมแซมถึงโครงสร้างหลัก

2.ด้านหน้า

○ ปกติ ● ช่อมแซมมาเล็กน้อย ○ ช่อมแซมถึงเนื้อโลหะ ○ ช่อมแซมถึงโครงสร้างหลัก

3.ด้านซ้าย

○ ปกติ ● ช่อมแซมมาเล็กน้อย ○ ช่อมแซมถึงเนื้อโลหะ ○ ช่อมแซมถึงโครงสร้างหลัก

4.ด้านหลัง

○ ปกติ ● ช่อมแซมมาเล็กน้อย ○ ช่อมแซมถึงเนื้อโลหะ ○ ช่อมแซมถึงโครงสร้างหลัก

5.ด้านขวา

○ ปกติ ● ช่อมแซมมาเล็กน้อย ○ ช่อมแซมถึงเนื้อโลหะ ○ ช่อมแซมถึงโครงสร้างหลัก

6.หลังคา

○ ปกติ ● ช่อมแซมมาเล็กน้อย ○ ช่อมแซมถึงเนื้อโลหะ ○ ช่อมแซมถึงโครงสร้างหลัก

สภาพเครื่องยนต์ เบรก และเกียร์

1.เครื่องยนต์

● ใช้งานได้ ○ ใช้งานไม่ได้

2.ระบบเบรก

● ใช้งานได้ ○ ใช้งานไม่ได้

3.ระบบเกียร์

● M/T ○ A/T

4.สภาพเกียร์

● ใช้งานได้ ○ ใช้งานไม่ได้

อุปกรณ์ต่างๆ

1.ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์

● มี ○ ไม่มี

10.กระจกไฟฟ้า

● มี ○ ไม่มี

2.ระบบเบรก ABS

● มี ○ ไม่มี

11.ล้อกระทะ

5 ล้อ

3.ยางอะไหล่

● มี ○ ไม่มี

12.ล้อแม็กซ์

0 ล้อ

4.Book Service

○ มี ● ไม่มี

13.กล่องควบคุม ECU

● มี ○ ไม่มี

5.คู่มือการใช้งาน

○ มี ● ไม่มี

14.ถุงลมนิรภัย

● มี ○ ไม่มี

6.แผ่นเพลด

● มี ○ ไม่มี

15.เนวิเกเตอร์

○ มี ● ไม่มี

7.เบาะเตอรี

● มี ○ ไม่มี

16.SD-Card

○ มี ● ไม่มี

8.แอร์

● เย็น ○ ไม่เย็น

9.คอมแอร์

● มี ○ ไม่มี

รายละเอียดอื่นๆ

ติดตั้งหลังคาผ้าทาลอดฟ้าสี มีรอยขีดข่วนรอบคัน

หมายเหตุ

เอกสารนี้เป็นเพียงประกอบในการตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันได้ ผู้ซื้อควรตรวจสอบและตัดสินใจด้วยตัวเอง