

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ Vigo 1.8 330 ทะเบียน 10 ม 827 วันที่ 16/5/12
 เลขไมล์ 170,827 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 12 ม 6 ☐ ไม่ชาติ..... (12 ม 6 ภาษี 12 ม 6 12 ม 6)

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าหน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี							
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง				1. น้ำมันเครื่อง			
2. ไฟหน้าปิด				2. น้ำมันเบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก			
				7. น้ำฉีดกระจก			
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
				9. แบตเตอรี่			
				10. สายพาน			
				11. สภาพเครื่องยนต์			
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
				4. โช๊คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แดค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางทุหนาบ			


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ขนาดเครื่องยนต์ = 5000 ซี. = 5000

ปี 2552 2,500 ซี. = 2500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	 นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	 นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18 ขนาด 16				
	หน้า L	ยางปี..... ขนาด.....				
	หลัง R	ยางปี..... ขนาด.....				
	หลัง L	ยางปี..... ขนาด.....				
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระทะหน้า	☐ มี	☐ ไม่มี				
โซ่ผูกท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				