

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ **TRITON**

สี **ขาว**

ทะเบียน **ยท 4074**

วันที่ **17 ก.ย. 65**

เลขไมล์ **42992**

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง.....

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท...**2**.....ดอก

เลขเครื่อง.....

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒		พวงมาลัย งานบว	3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักระบบไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรีท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง 900	☒		
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่ เปลี่ยนใหม่ 1800	☒		
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์ 7000 กัง	☒		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		

ระบบไฟภายในรถ


1. ไฟในแก๊ง	☒	
2. ไฟหน้าปิด	☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี		

ชื่อผู้จอง


ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์


3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒	
4. โช๊คอัพ	☒	
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		
6. เบรก	☒	
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
9. ยางหุแทนบ		




ด้านหน้า คันชนหน้าทำสี 1300



ข้างซ้าย ทำสี 11 แก้วทำสี 1300
ทำสี 11 แก้วทำสี 1300



ด้านหลัง



ข้างขวา 1 แก้วทำสี 1 แก้วบงา 1500
ทอรั้นัน 1 แก้วบงา 1600
1 แก้วทำสี 1 แก้วบงา 1500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 18 นิ้ว	/	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 18 นิ้ว	/	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 18 นิ้ว	/	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 18 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R ☒ ยางปี..... 19 ขนาด.....	/	
	หน้า L ☒ ยางปี..... 19 ขนาด..... 255 / 56 R 18	/	๕
	หลัง R ☒ ยางปี..... 19 ขนาด.....	/	
	หลัง L ☒ ยางปี..... 19 ขนาด..... 165 45 4 15	/	9000
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี		