

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MAPCH 102 VL

สี เทา

ทะเบียน ทก-856005

วันที่ 20/11/67

แฉนวนกันความร้อน ☒ มี ☐ ไม่มี

เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาณี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 205/68

ระบบเกียร์

☒

Auto

☐

Manual

เชื้อเพลิง

☒

เบนซิน

☐

ดีเซล

☐ ไบบริด

☐

ไฟฟ้า

☐

LPG

☐ NGV

แก๊ส

☐

ลงเล่น

☐

ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน

☐

ไม่โรงงาน

☐

เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ

☐

ธรรมดา.....ดอก

☒

กุญแจรีโมท.....ดอก

☐

รีโมท.....ดอก

Bookservice

☐ มี

☒

ไม่มี

ประกันภัย

☐ มี

☐

ไม่มี


เลขไมล์ 87503 ทก

เลขเครื่อง 212362609A


เลขคีย์ MTFBUK13Z0032186

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉนวน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ		☒	ลูกปืนล้อ
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หม้อง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า




ข้างซ้าย

สีฟ้า <สองชุด>



ด้านหลัง



ข้างขวา

สีฟ้า <สองชุด>

ขนาด 4 ประตู

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 0920 ขนาด 175/65R15	/		
	หน้า L ยางปี 0920 ขนาด 175/65R15	/		
	หลัง R ยางปี 0920 ขนาด 175/65R15	/		
	หลัง L ยางปี 0920 ขนาด 175/65R15	/		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบมุล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
โซ้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	/		