

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... Peru C สี..... ขาว ทะเบียน..... 10มค-3772 วันที่..... 9/5/68 ^{กม.}

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง..... 21 ก.ค. 68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา..... 2 ดอก

☐ กุญแจรีโมท..... ดอก

☐ รีโมท..... ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์..... 101,967 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	ปกติ	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	ปกติ
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบริเตอร์รี	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางทองในท้ายถัง				5. กระบุพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		ปกติ
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมพ์			
3. ไฟสปรตโลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์โลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง			
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์			
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
		ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 205/20/15	☒		
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 17	☒		
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 17	☒		
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 17	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
จ๊วบั้งแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ซิคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
สากอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			