

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 18 10 66

ทะเบียน <u>toyota 2953</u>		ยี่ห้อ-รุ่น <u>revo max เกีย</u>		เลขตัวถัง <u>70207</u>	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รัดจอง ☐ ระบุดูแล ☐ ซ้ำตัวเอง					
นัดลูกค้า เวลา		กำหนดเสร็จ เวลา		เสร็จจริง เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน <u>หน้า / กลาง</u> <u>เบาะ</u> <u>ข้าง</u> <u>B</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ <u>เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ + ทด</u> เวลาหยุดทำ <u>2 ชั่วโมง</u> เวลาจบงาน <u>8</u> 1 <u>เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ + ทด</u> 4 <u>2 ชั่วโมง</u> <u>เสร็จแล้ว</u> 2 5 3 6 10					
แผนกเคาะ ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกสี ระดับงาน <u>หน้า / กลาง</u> <u>เบาะ</u> <u>สีที่ลิตร</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ทาสีหน้า</u> 5 2 <u>สีที่ลิตร R+L สีดำ</u> 6 <u>เสร็จแล้ว</u> 3 <u>พ่นสีที่ลิตร 4 รว</u> 7 11 4 8 12					
แผนกประกอบ ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ใส่ล้อ KERRY</u> 3 2 <u>ล้อ MAX LINER</u> 4 <u>เสร็จแล้ว</u> 3 5 4 6					
แผนกขัด ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>พ่นกันน้ำหน้า</u> 2 <u>เสร็จแล้ว</u> 2 3					
แผนกล้าง ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>เบาะ หน้าทพท</u> 3 <u>นอก + ใน - พลาสติก</u> 5 <u>พ่นกันน้ำ</u> 2 <u>ล้อ HILUX</u> 4 <u>พ่นสี</u> <u>เสร็จแล้ว</u> 3 6					
อื่นๆ ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบาะ</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ