

ใบตรวจสภาพรถ


รุ่นรถ คอปต้า HRV ปี 2015 สี เทา ทะเบียน ภบ 7324 วันที่ 21/12/62
 เลขไมล์ 64541 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ดอก ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MRHRV5870P107 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา ☐ ดอก
 เลขเครื่อง R18ZF1023268 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 97 พ.ย 62 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนูนาน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 196


ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า คันชนหน้าสีทอง
สีตัวรถสีเงินแว่น

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

สี: 2,500 บาท: 9,500
รวม: 12,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 17 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 17 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 17 นิ้ว	✓	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 17 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... 15 ขนาด..... 215/55/17	✓	
	หน้า L ยางปี..... 15 ขนาด..... 215/55/17	✓	
	หลัง R ยางปี..... 15 ขนาด..... 215/55/17	✓	
	หลัง L ยางปี..... 15 ขนาด..... 215/55/17	✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	