



หน้า




ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

7062 2,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	☐	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....	☐ ขนาด.....		☒	☐	
	หน้า L	☐ ยางปี.....	☐ ขนาด.....		☒	☐	
	หลัง R	☐ ยางปี.....	☐ ขนาด.....		☒	☐	
	หลัง L	☒ ยางปี.....	☐ ขนาด.....		☒	☐	
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
คว้งบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ใช้คฝ่าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	