

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 09 02 2565

ทะเบียน 7กฉ 7176 กทม

ยี่ห้อ-รุ่น TOYOTA Corolla Altis

สี 691

เลขไมล์... 72,385

เลขตัวถัง...

เลขเครื่อง...

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 27,206.55 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ

☒ กุญแจรีโมท 2

☐ รีโมทแต่ง...

ระบบไฟ

Day Light ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟสูง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟตัดหมอก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เบาะ... ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แอร์ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แดร ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แร็คพวงมาลัย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สวิตช์กุญแจไฟ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน 81,486

ท่อไอเสีย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สายพาน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Paddle shift ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Airbag ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ CD/DVD ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ AUX ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ USB ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Bluetooth ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Navi ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ กล้อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Sensor ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน


☒ กระจกไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

[illegible]

ฟิล์ม	มี	ไม่มี
คิวบิงแดด	มี	ไม่มี
ยางอะไหล่	มี	ไม่มี
ชุดเครื่องมือ	มี	ไม่มี
แม่แรง	มี	ไม่มี
ฝาครอบตุ้มล้อ	มี	ไม่มี
ฝาครอบกระทะ	มี	ไม่มี
แม็กไลน์เนอร์	มี	ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ.....