

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น TOYOTA REVO CAB สี ขาว ทะเบียน บข 8729 นร วันที่ 18/09/67

แฉนวนพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลกาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาชนะ ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 20 ลิตร 68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 122049

เลขเครื่อง.....


เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉนวน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางกันเครื่อง / กันเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ข้อปรับปรุง 18.5	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		18.5
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คว๊ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (MT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (MT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั๊บบั๊	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

1. ขอบประตูขวา (สี)

2. ปีกหลังประตูขวา (สี)

สี = 2,600

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางบี. 21	ขนาด	205/50 R15	☒		
	หน้า L	ยางบี. 21	ขนาด	99	☒		
	หลัง R	ยางบี. 21	ขนาด	99	☒		
	หลัง L	ยางบี. 21	ขนาด	99	☒		
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		หมดสภาพ
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
แม็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
โซ่ค้ำท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		