

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Ranger Kab 2.2XLT

สี เทา

ทะเบียน 8 กอ 4161

วันที่ 21/7/66

เลขโมล 46372

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง ไม่เสีย

☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์

☒ Auto

☐ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน

☒ ดีเซล

☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า

☐ LPG

☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่ม

☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด

ถูกใจ

☐ ธรรมดา.....ดวก

☒ ถูกใจเจริโมท.....ดวก


☐ ژیโมท.....ดวก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>ไม่ติด</u>			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัคนไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / น่อง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม มีข้อบกพร่อง 6 ตัว



ด้านหน้า 1. กันชนหน้ารถตก (สี)




ข้างซ้าย 2. คิวกันชนหน้าซ้าย (สี)



ด้านหลัง

๕ = ๑,๕๐๐

๑๖๕.๕๖



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคัสตัน ☒	แม็คคัสตัน ☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐	แม็คคัสตัน ☒	แม็คคัสตัน ☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐	แม็คคัสตัน ☒	แม็คคัสตัน ☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐	แม็คคัสตัน ☒	แม็คคัสตัน ☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางบี 18	ขนาด	265/70R16		☒	
	หน้า L	ยางบี 18	ขนาด	๗		☒	
	หลัง R	ยางบี 18	ขนาด	๗		☒	
	หลัง L	ยางบี 18	ขนาด	๗		☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ใช้คฝากาย	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ไฟเบรกลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	