


ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า อัลติส 2013 สี เทา ทะเบียน พอ 9493 วันที่ 22/12/63
 เลขไมล์ 254074 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญวญ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MROGR12G900614911 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง 9KD 5247871 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 กาชี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 3.1.4 25 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>		☒	สีรถ L-R	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒	ไฟสี L-R
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กระจกไฟ		☒		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒		7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒	บอกล L
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย		☒	L ไฟสีแดง
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือตกแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☒	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นพลาสติก			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
ชื่อผู้ตรวจ <u>6043</u>				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุน			
				10. แลค			
				11. เช็คอัพ			



ด้านหน้า

ข้างซ้าย

* ၂။ ဘယ်လိုပေးမလဲ


* 911 2202726672 W/P

* 9id
โศกธอสมา กวบอจันชย

ข้างซ้าย รับพรหมทั้ง๑๖รูป

การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
และการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม

* ৭৯৪ ৬৬৫০



ด้านหลัง

ข้างขวา

[illegible][illegible]

အိပ်ပါရအောင်

$b_{21} = -2000$ $\Sigma = 10000$ $w_1 = 10000$ $\Delta_{11} = 2000$
 $\Delta_{21} = 2000$ $\Delta_{22} = 500$ $\Delta_{23} = 2500$

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	☒	{ ใต้แนวอาเม 266666
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	☒	
	หน้า R L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....T.....	ขนาด.....	205/70/1.5	☒	{ 6 ล้อของสภาพ
	หน้า L	ยางปี.....-.....	ขนาด.....	205/70/1.5	☒	
	หลัง R	ยางปี.....1.5.....	ขนาด.....	205/70/1.5	☒	
	หลัง L	ยางปี.....1.7.....	ขนาด.....	215/65/1.6	☒	
ยางขอบกระจก	☐ มี	☒ ไม่มี	7 ล้อ L-R		☒	6 ล้อของสภาพ
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
คว้างแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				