

ใบตรวจสอบสภาพ



รุ่นรถ ฮอนด้า 2017 สี ขาว ทะเบียน 6กท. 6061 วันที่ 30 มิ.ย. 64

เลขไมล์ 110574 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MRH6M6620J T105038 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษี 2 ดอก
 เลขเครื่อง MRH6M6620J ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษา ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 4 ก.ค. 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญกรณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐					
19. ไรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐					
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในแก๊ง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☐	
2. ไฟหน้าบด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒	
				9. แบตเตอรี่	☐	☒	
				10. สายพาน	☒	☒	<u>1,310</u>
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ	☐	☐	
				4. โช้คอัพ	☐	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
				6. เบรก	☐	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุแทนบ	☐	☐	



ชื่อผู้จอง 6๑๕
 ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า สีดำกระโปรงหน้า
สีเทาภายใน
คย 2500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

รวม 4610

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/60/15	☒	
	หน้า L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/60/15	☒	
	หลัง R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/60/15	☒	
	หลัง L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/60/15	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม็กชิลเอนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		