


ใบตรวจสภาพ

C1


รุ่น Mazda BT-50 PRO Double cab มว. ทะเบียน 29จ 8254 วันที่ 17/10/66
 เลขไมล์ 45953 2.2 H1-Racer 2019
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ทุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ทุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุงานรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพันอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ่หนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีช	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมนับ	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หนอง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).



ข้างซ้าย 2. ประตู C ซ้าย (สี)(สี).



ด้านหลัง



ข้างขวา

สี 2 สี = 2,400 / ยาง 2,500 x 4.

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	/		
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	/		
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	/		
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	265/65 R17		/	
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	๙		/	
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	๙		/	
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	๙		/	
ยางขอบกระดก	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระแทก	☐ ดี	☒ ไม่มี			/		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
ใช้คฝาท้าย	☐ ดี	☒ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☒ ดี	☐ ไม่มี			/		