

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ปี 2000 เกีย 1.8

สี ขาว

ทะเบียน 2ฒน 1661 วันที่ 28 มี.ค 65

เลขไมล์ 153138

เลขตัวถัง MRQEB8CB700891689

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์

☐ Auto ☐ Manual

☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....1.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....2.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PU 200</u>		☒	<u>เปลี่ยนใหม่</u>	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี	☒						
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>		☒	
2. ไฟหน้าบิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก		☒	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	<u>2,000</u>
				9. แบตเตอรี่			
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
				4. โช๊คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแวน			


ชื่อผู้จอง 696

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า ซ่อมสีฝากระโปรง
หน้า 1300
ซ่อมกันชนหน้ารถบดทั้ง 1500



ข้างซ้าย ซ่อมสีซ่อมล้อชน L 1300
ซ่อมสีประตู L 1300



ด้านหลัง



ข้างขวา ซ่อมสีประตูขวา 1300
ซ่อมสีซ่อมล้อขวา 1300
ซ่อมสีหลังคา 1300

สภาพล้อ	หน้า R	มี	ไม่มี	หน้า L	มี	ไม่มี	หลัง R	มี	ไม่มี	หลัง L	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	
	หลัง L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	21	ขนาด	155/70/15		หน้า L	☐ ยางปี	21	ขนาด			
	หลัง R	☐ ยางปี	21	ขนาด			หลัง L	☐ ยางปี	21	ขนาด			
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี											
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี											
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี											
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี											
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี											
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี											
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี											
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี											
แม็กไซโลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี											
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี											
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี											
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี											
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี											

3500

ซ่อมสีสภาพ