

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Viös สี ขาว ทะเบียน กธ-4437 วันที่ 26/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 171,336 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		189
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบริเตอร์รี	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญญาณไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช๊คอัพ	☒		
23. ขึ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. ปัมป์	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
6. ไฟดรายไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		มดก, ไม้
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท่อวางเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท่อวางเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กว้างหน้า = 1,500

ข้างขวา 2. พ้น L = 1,500



ด้านหลัง 3. กว้างหลัง = 1,500

ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... 22 ขนาด..... 185/60/15	/	1. กว้าง
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	/	1
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	/	} 180/60/15, 180/60/15
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
จ๊วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ผ้าครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ซิคฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		