

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX 1.9 3000 ซีซี สี ขาว ทะเบียน บก 7264 วันที่ 20/07/67

เลขโมล 103667
แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
ภาษี ☒ ชาติ 12 ก.ก. 67
☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท ดอก
☐ รีโมท ดอก
Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอริรี	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแถมเครื่อง / แถมเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟถอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย L, R, 3 แสง	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

		ด้าน	ปี	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 215/70R15	/		
	หน้า L ยางปี 23 ขนาด 79	/		
	หลัง R ยางปี 23 ขนาด 99	/		
	หลัง L ยางปี 23 ขนาด 99	/		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	/		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☒ ไม่มี	/		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	/		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี	/		