

ใบแจ้งซ่อมบำรุง

เลขที่.....

ลงวันที่ 21 กันยายน 2562

ออกวันที่.....

0ซ่อมบำรุงภายในร้าน

0อุปกรณ์ใหม่

0ระยะดูแล

0ลูกค้าชำระแ

0 รดประกัน

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น MAZDA 2 สีเทา ทะเบียน 10 9078 จันทบุรี

1.แผนกเครื่องและช่วงล่าง ผู้รับงาน..... เริ่ม..... เสร็จ.....

ลำดับ	รายการ	ลงรับ	หมายเหตุ
	- ติดมีดมนหน้า		
	- สาขหนวน		
	- เช็กแอฟ		

2.แผนกเกาะ ผู้รับงาน..... เริ่ม..... เสร็จ.....

ลำดับ	รายการ	ลงรับ	หมายเหตุ

3.แผนกสี ผู้รับงาน..... เริ่ม..... เสร็จ.....

ลำดับ	รายการ	ลงรับ	หมายเหตุ

4.ขัดสี ผู้รับงาน..... เริ่ม..... เสร็จ.....

ลำดับ	รายการ	ลงรับ	หมายเหตุ
	- ขัดสีร่อนกัน (เต็มจอ)		

5.แผนกประกอบ ผู้รับงาน..... เริ่ม..... เสร็จ.....

ลำดับ	รายการ	ลงรับ	หมายเหตุ
	- ติดสก็อตหน้าขวา		

6.ล้างทำความสะอาด ผู้รับงาน..... เริ่ม..... เสร็จ.....

ลำดับ	รายการ	ลงรับ	หมายเหตุ
	- ใช้ทาบตาจอ		
	- ใช้ทินเนอร์ล้าง		
	- ล้างทำความสะอาดภายใน		

ลงชื่อผู้ส่งรถ.....