

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ... NISSAN NAVARA NB00 ... สี ดำ ทะเบียน ภข 429 ... ไม่อยู่ 157899 ... วันที่ 22 ธันวาคม 2567
อุบลราชธานี

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	✓	✓	✓	สี 504 สีฟ้าเงา	33	บันไดเสริมข้าง	✓	✓	✓	
2	พลาสติกคลุมล้อ	-	-	-	เคลือบชุดสีรวม	34	กันชนหลัง(เสริม)	✓	✓	✓	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	✓	✓	✓	
4	กระจกหน้า	✓	✓	✓		36	ป้ายทะเบียน	✓	✓	✓	
5	โคมไฟหน้า	✓	✓	✓	1 แสง	37	จุดเติมสี	✓	✓	✓	สีกันชนหน้า
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	✗	✗	✗	ไม่มี
7	โคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓		39	ขอบในกระบะ	✓	✓	✓	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	✗	✓	✗	น็อตขัน เหลือ 1 R
10	เสาอากาศ	✓	✓	✓		2	สนิมฐานเบต	✓	✓	✓	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	✗	✗	✗	ไม่มีคิ้ว 2 สี	3	สนิมขาเบต	✓	✓	✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า	✓	✓	✓		4	จั่วเบต	✓	✓	✓	
13	กระจกหน้า	✓	✓	✓		5	แผ่นกันความร้อน	✓	✓	✓	
14	แผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		6	ใต้ฝากระโปรง	✓	✓	✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		7	น้ำหมอน้ำ	✓	✓	✓	
16	ก้านบิดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		8	น้ำหม้อพักน้ำ	✓	✓	✓	
17	ใบบิดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		9	น้ำหม้อบิดน้ำฝน	✓	✓	✓	
18	ยางรีดน้ำนอก	✓	✓	✓		10	ขาขีด+น็อตยึดฝากระโปรง	✓	✓	✓	
19	ขอบไฟหลังคา	✓	✓	✓		11	น้ำมันเครื่อง	✗	✗	✗	ขาด 1 ขวด
20	กระจกประตู	✓	✓	✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	✓	✓	✓		1	เบาะหน้า	✓	✓	✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	✓	✓	✓	สี 500 1 แท่งด้านหน้า
23	ก้านบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	✗	✓	✗	ขาด 1 ขวด L
24	ใบบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	✓	✓	✓	
25	กระจกหลัง	✓	✓	✓		5	สนิมน็อตเบาะ	✓	✓	✓	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	✓	✓	✓	
27	ยางรถ	✓	✓	✓		7	พลาสติกแผงประตู	✓	✓	✓	
28	ล้อแม็กซ์	✗	✓	✗	เป็นรอย	8	ช่องเก็บของ	✓	✓	✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม	✓	✓	✓		9	คอนโซลหน้า	✓	✓	✓	
30	ฝาปิดคูลลิ่ง	✓	✓	✓		10	คอนโซลกลาง	✓	✓	✓	
31	ฝาถังน้ำมัน	✓	✓	✓		11	ฟิล์ม	✓	✓	✓	
32	แม็กลาชนเนอร์	✓	✓	✓	สี 500 ข้าง ฝาท้าย	12	กล่องเก็บแว่น	✓	✓	✓	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	✓	✓	✓		1	คัทชี+ແນบ	✓	✓	✓	
14	มือจับในประตู 4 บาน	✓	✓	✓		2	ท่อไอเสีย	✓	✓	✓	
15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	✓	✓	✓		3	คู่มือ	✓	✓	✓	
16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	✓	✓	✓		4	น็อตล้อ	✓	✓	✓	
17	แผงท้าย	✗	✗	✗	ข้อตำหนิท้ายรถ	5	ยางอะไหล่	✓	✓	✓	
18	ยางวงกบ	✓	✓	✓		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	✓	✓	✓	
19	ยางขอบประตู	✓	✓	✓		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	✓	✓	✓	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	✓	✓	✓		1	ลมแอร์	✓	✓	✓	
2	ไฟหลัง	✓	✓	✓		2	ความเย็น	✓	✓	✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	✓	✓	✓		3	เสียงแอร์	✓	✓	✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	✓	✓	✓		4	กลิ่น	✓	✓	✓	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	✓	✓	✓							
6	ไฟตัดหมอก	✓	✓	✓							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	✓	✓	✓							
8	ไฟเบรก	✓	✓	✓							
9	ไฟถอย	✓	✓	✓							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	✓	✓	✓							
11	ไฟฉุกเฉิน	✓	✓	✓							
12	กระจกมองข้าง	✓	✓	✓							
13	กระจกประตู	✓	✓	✓							
14	เครื่องเสียง	✓	✓	✓							
15	แดร	✓	✓	✓							
16	เรือนไมล์	✓	✓	✓							

หมายเหตุ

* ไฟในท้องไม่ติด

ช่าง :

บ๊

วัน/เดือน/ปี :

๒๕ ก.ย. ๖๕

ผู้ตรวจ/QC :

โอม

วัน/เดือน/ปี :

๐๖/๑๐/๖๕

ฝ่ายขาย :

สาวดวงแก้ว นาคอกนิษฐ์

วัน/เดือน/ปี :

๒๕ ก.ย. ๖๕