


ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ บลู 4 ประตู 2.0 ลิ ทะเบียน 5กค-๗๙๘ วันที่ 19/3/๖3
 เลขไมล์ 24073 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กัญแจรีโมท..... ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด ๒๖ ก.พ 62 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			๕1๕๐	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหนา, เสียง)				3. ไฟสปอर्टไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญลักษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			สิด
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			



ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในแก๊ง				4. รอยรั่วซีคอัพ			
2. ไฟหน้าปิด				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
ชื่อผู้ตรวจ				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแทน			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัพ			

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

รถกระบะ 2 ประตู

สี = 2500 11072 2,500
ยาง = 15000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 20 นิ้ว	/		หน้า 10
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	/		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 15 ขนาด 20			/	
	หน้า L	ยางปี..... ขนาด.....			/	
	หลัง R	ยางปี..... ขนาด.....			/	
	หลัง L	ยางปี..... ขนาด.....			/	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี					
ตัวถังแตก	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี					
	☒ มี ☐ ไม่มี					