

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA ALTIS 1.8S

สี ขาว

ทะเบียน ไทย 9921 ขต

วันที่ 09/04/67

เลขไมล์ 89538

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด 10 เม.ย. 67

☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก


Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. กัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. กังหันแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัท	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสวิตช์ไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมเปอร์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม ขาดไฟหน้าขวาหัก, ขาดล้อหน้าขวาไม่มี = 2,000

คองคอง



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า <สี>

2. ฝาปิดหน้า <สี>



ข้างซ้าย 3. หน้าซ้าย <สี> 6. ฝาปิดข้างซ้าย <สี>

4. ประตูหน้าซ้าย <สี>

5. ประตูหลังซ้าย <สี>



ด้านหลัง



ข้างขวา

สีรถ : 15000 (ทอง)

ขาว 1560

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด 215/45R17		☒		
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด 99		☒		
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 99		☒		
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด 99		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คดท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี	☒ ไม่มี					