

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ D-MAX สี ขาว ทะเบียน กฉ 4818 วันที่ 17 ก.ย 65
 เลขไมล์ 49270 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษีเรือ 2 ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษา ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟหน้า	/		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	/		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	/			3. ไฟสปอร์ตรถ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	/		
6. สัญญาณไฟ	/			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	/			7. ไฟสูง	/		
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	/		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			9. ไฟหรี่ท้าย	/		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. ไฟเบรก	/		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	/			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. ไฟเลี้ยวหลัง	/		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/						
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	/		
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	/		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. น้ำมันพัด	/		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	/		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยนใหม่ 1800</u>	/		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	/		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	/		
1. ไฟในถัง	/			4. โช้คอัพ	/		
2. ไฟหน้าปิด	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก	/		


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า หัวรถถัง 1300



ข้างซ้าย ดาดหัวรถถัง 1500
หัวรถถัง 1300



ด้านหลัง



ข้างขวา ดาดหัวรถถัง 1500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	<u>18</u> นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	<u>18</u> นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	<u>18</u> นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	<u>18</u> นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี	<u>18</u> ขนาด			
	หน้า L	☒ ยางปี	<u>18</u> ขนาด			
	หลัง R	☒ ยางปี	<u>18</u> ขนาด			
	หลัง L	☒ ยางปี	<u>18</u> ขนาด			
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กไฟไลน์อร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
โช๊คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				