

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 11/11/2565

ทะเบียน กล 4218	ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-Max	หมายเหตุ รับรถวันที่ 05/11/65	
ประเภทการซ่อมบำรุง : ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☒ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง			
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ	
เวลา	เสร็จจริง	เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง กมล ประเมิน			
1	น้ำมันซึมไปที่ห้องเครื่อง	4	8
2		5	9
3		8	10
แผนกเคาะ ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน			
1		5	9
2		6	10
3		7	11
4		8	12
แผนกสี ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน			
1		5	9
2		6	10
3		7	11
4		8	12
แผนกประกอบ ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน			
1		2	3
แผนกขัด ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน			
1		2	3
แผนกล้าง ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน			
1		3	5
2		4	6
อื่นๆ ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน			
1		3	5
2		4	6

ผู้ส่งงาน

สมโภชน์หน้าดี

ผู้อนุมัติ

