

แผนกเครื่อง

รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น โตโยต้า 310 ทะเบียน จก 8872 ภูเก็ต
 วันที่เข้าซ่อม 18-9-67 เวลา 10.00 วันที่ซ่อมเสร็จ 11.09 18-9-67 เวลา _____

ระบบเครื่อง

เสียง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
รอยร้าว	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
น้ำมันเครื่อง	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☒ พอใช้ หมายเหตุ <u>ใกล้ 5000 km</u>
หม้อน้ำ/หม้อพัก/ ฟรีปั้ม/ใบพัดลม/ สายพาน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
สายพานหน้า เครื่อง/ลูกลอก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
กรองอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์ชาต	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
ไดร์สตาร์ท	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แท่นเครื่อง/ แท่นเกียร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
อื่นๆ ระบุ _____	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบแอร์

สายพานแอร์/ ลูกปั้ม/ใบพัดลม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์ร้อน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
แผงคอยล์เย็น	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____
คอมแอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้ หมายเหตุ _____

ระบบช่วงล่าง

ยาง	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☒ พอใช้
หมายเหตุ	
แมกซ์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
แร็คพวงมาลัย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เบรค (จานเบรค,น้ำมัน ผ้าเบรค,ปั้มเบรค)	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☒ พอใช้
หมายเหตุ	ผ้าเบรค/ล้อ 40%
ครัช (แผ่น,ลูกปืนกด, ลูกปืนปลาย,หวี, ไฟรวิน)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
ใช้คหน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เพลาชับ ซ้าย/ขวา	☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
ปีกนกซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
กันโคลง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
ลูกปืนล้อ หน้า/หลัง ซ้าย/ขวา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เพลากลาง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
เฟืองท้าย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
แหนบ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	
คันเร่ง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	

ระบบไฟหน้าปิด	☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ ☐ พอใช้
หมายเหตุ	ไฟหน้า/ไฟเบรค