

# ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 13 07 2567

|   |                                    |          |
|---|------------------------------------|----------|
| ทะเบียน<br>ฉฉ 937   | ยี่ห้อ-รุ่น<br>Toyota Revo 2.4 cab | หมายเหตุ |
| ประเภทการซ่อมบำรุง: <input type="checkbox"/> ซ่อมบำรุงภายใน <input checked="" type="checkbox"/> รถจอด <input type="checkbox"/> ระยะเวลา <input type="checkbox"/> ซ้ำระเอง |                                    |          |

|           |      |            |      |           |      |
|-----------|------|------------|------|-----------|------|
| นัดลูกค้า | เวลา | กำหนดเสร็จ | เวลา | เสร็จจริง | เวลา |
|-----------|------|------------|------|-----------|------|

|                                       |          |               |      |         |
|---------------------------------------|----------|---------------|------|---------|
| แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง                  | ระดับงาน | หนัก/กลาง/เบา | ช่าง | ประเมิน |
| 1 หัวฉีด (เครื่อง) + 1172 + 114 10730 | 4        | ALL           |      |         |
| 2 ปลั๊กแอม 4 156                      | 5        |               |      |         |
| 3                                     | 6        |               |      |         |

|                  |          |               |      |             |
|------------------|----------|---------------|------|-------------|
| แผนกเคาะ         | ระดับงาน | หนัก/กลาง/เบา | ช่าง | ประเมิน     |
| 1 ฟันท้าย (1172) | 5        | เบา           |      | 6.5 ชั่วโมง |
| 2                | 6        |               |      |             |
| 3                | 7        |               |      |             |
| 4                | 8        |               |      |             |

ตรวจแล้ว

|                  |          |               |               |      |         |
|------------------|----------|---------------|---------------|------|---------|
| แผนกสี           | ระดับงาน | หนัก/กลาง/เบา | สีที่เลือก    | ช่าง | ประเมิน |
| 1 ฟันท้าย        | 5        |               | สีชมพู        |      | 9       |
| 2 (สีไฟท้าย ขาว) | 6        |               | สีชมพู = ตกใจ |      | 10      |
| 3 สีรถข้าง       | 7        |               |               |      | 11      |
| 4 กันชนเหล็ก     | 8        |               |               |      | 12      |

ตรวจแล้ว

|                                 |          |               |      |          |
|---------------------------------|----------|---------------|------|----------|
| แผนกประกอบ                      | ระดับงาน | หนัก/กลาง/เบา | ช่าง | ประเมิน  |
| 1 กันชนเหล็ก (ใหม่) (เหล็ก 6kg) | 5        |               |      | ตรวจแล้ว |
| 2 ยึดกันชนหน้า                  | 4        |               |      | 6        |

|         |          |               |      |          |
|---------|----------|---------------|------|----------|
| แผนกขัด | ระดับงาน | หนัก/กลาง/เบา | ช่าง | ประเมิน  |
| 1 50x20 | 2        |               |      | ตรวจแล้ว |

|              |          |               |      |          |
|--------------|----------|---------------|------|----------|
| แผนกล้าง     | ระดับงาน | หนัก/กลาง/เบา | ช่าง | ประเมิน  |
| 1 ล้าง       | 3        |               |      | 180      |
| 2 ล้าง 50x20 | 4        |               |      | ตรวจแล้ว |

|                  |          |               |      |          |
|------------------|----------|---------------|------|----------|
| อื่นๆ            | ระดับงาน | หนัก/กลาง/เบา | ช่าง | ประเมิน  |
| 1 กัดฟิล์มรอยคัน | 3        |               |      | ตรวจแล้ว |
| 2 ล้างรถ 50%     | 3        |               |      | ตรวจแล้ว |

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ