


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่น ISUZU D-MAX 2.5 4x4 สี ขาว ทะเบียน 9กฉ 3784 วันที่ 12/6/66
 เลขโมล 35066
 แฉนเพล ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษ ☐ ภาษ ☒ ไม่ภาษ 173067
 ระบบเกียร ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงล่ ☐ ไม่ลงล่
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ฤญเจ ☒ รรรมดา 1 ☐ ฤญเจริโมท.....ดวก
☐ ริโมท.....ดวก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ความขบขาด</u>		☒		1. ไฟในเก้	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพืค	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็กเกิ้ลล็ค ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กล้)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สลัษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ฝ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุแหนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครัษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบ้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปิกนค	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หน่ง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 1. สีประตู (เทา) (สี)



ด้านหลัง



ข้างขวา

สี = 1,200
ขาว 1,200

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคียมแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคียมแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคียมแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคียมแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 215/70R15		/		
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด		/		
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 215/70R15		/		
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 9		/		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	หัก		/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			/		