

ใบตรวจสอบสภาพรถ

นรท. โตโยต้า ร็อบบี้ 2012 สี ฟ้า ทะเบียน 8๓ 1191 วันที่ 9/1/62

เลขไมล์ 196102 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MR053HY9305 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก

เลขเครื่อง 1N2Y587998 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก

ผ่านเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เกียร์ ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		<u>งอเล็กน้อย</u>
Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒		<u>ช่วงล่างดี</u>	3. ไฟสปอร์ไลต์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
สวิตช์กุญแจไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		<u>งอเล็กน้อย</u>
วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>งอเล็กน้อย</u>
SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันฉีดกระจก	☒		
ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
กล่อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
แดร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ไฟในถัง				4. รอยรั่วใช้คอป			
ไฟหน้าปิด				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮนด์			
ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุนหมอน			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคอป			

ชื่อผู้ตรวจ 6๑6

ชื่อผู้ส่งงาน



สมโภชน์

(L)



ด้านหน้า สีเงินดาดฟ้าสีเทา ข้างซ้าย

รถรุ่นปี ๒๐๑๖



ด้านหลัง สีเงินดาดฟ้าสีเทา

รถรุ่นปี ๒๐๑๖

ข้างขวา แดงเข้ม

สี = 1500 ไม่เสีย = 3,000
งาน = 10,000 ไฟท้าย = 2,000
รวม = 20,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 17 นิ้ว		✓	ดูสีเงินดาดฟ้า
หน้า L แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 17 นิ้ว		✓	
หลัง R แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 17 นิ้ว		✓	
หน้า R แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... 17 นิ้ว		✓	
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 205/45/17		✓	ดูสีเงินดาดฟ้า
หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 205/45/17		✓	
หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 205/45/17		✓	
หลัง L ยางปี..... ขนาด..... 205/45/17		✓	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ตัวถังแตก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เบรก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	