

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ NP 300 4 ประตู 1150 ทะเบียน จฉ-2193 จก. วันที่ 27/5/68

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลกคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 260,462
☐ ไม่ขาด.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แกลส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 85,354 เลขเครื่อง..... เลขคิซซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	งอหัก	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. แบตเตอรี่	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สายพาน	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. อินเตอร์	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. เทอร์โบ	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	กรงเหล็ก
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>งอ</u>	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. โช๊คอัพ	☒	☐	
23. ขึ้นวางของในท้ายถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		7. ครีซ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		8. บัมพ์	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. เพลากลาง	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		10. ปีกนก	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
6. ไฟเดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		14. ท่ออ่างเครื่อง	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		15. ท่ออ่างเกียร์	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		16. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		17. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

๓๐ 4 1 6 2

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด 19 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด 19 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด 19 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด 19 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 255/60/18	☒	☒	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด 255/60/18	☒	☒	
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด 255/60/18	☒	☒	
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 255/60/18	☒	☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
จั่วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☒	
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☒	
ผ้าครอบล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☒	
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี		☒	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒	☒	