

ใบตรวจสอบสภาพ

ทล 5319 เพชรบูรณ์

รุ่นรถ Mitsubishi Mirage 1.2 GLX 2019 สี ดำ ทะเบียน ภค 2143-ผธ วันที่ 3/10/65


เลขโมล 65818
 แผ่นพลา ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่มี
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอ
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันวอล์ก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไขควง	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟถยนต์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มหมอบ	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	-	-	
8. ไฟท้าย	☒			11. ขับขึ้น	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม ติดไฟท้ายท้าย แดง




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ) (สี)



ข้างขวา



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (เคาะ) (สี)



ข้างซ้าย 3. ประตูท้าย (เคาะ) (สี)

4. รังโคลนหลัง (เคาะ) (สี)

สี 4,000 / ยาง 1,200x4 /

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓	
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 185/65 R14	✓	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 19	✓	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 19	✓	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 19	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี บานหลัง ขาด.	✓	✓
ก๊วน้ำแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	-	-
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
โซ้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	