

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ HONDA HR-V

สี ขาว ทะเบียน กม. 7339 ส.พ.บ. วันที่ 25/12/67

เลขไมล์ 112364

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด.....

☒ ไม่ขาด 25 พ.ค. 68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☒ รีโมท 2.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพื้	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ซ่อม	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัฟ	☒	☐	
2. ไฟหน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมพ์	☒	☐	
9. ไฟท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปัดนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒	☐	160 กิโลเมตร
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม ระบบช่วงล่าง ภายนอก ไม่มี 160




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

จบ A 136

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาล่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาล่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาล่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☒ แม็คคาลิม ☐ แม็คคาล่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางบี. 21 ขนาด 215 / 55 R 17		☒	} ยางเป็นคลื่น
	หน้า L ยางบี. 21 ขนาด 79		☒	
	หลัง R ยางบี. 21 ขนาด 99		☒	
	หลัง L ยางบี. 21 ขนาด 71		☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
โซ๊คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		