

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ VIGO SMART CAB 2.5E

สี น้ำเงิน ทะเบียน บข 9914 รั้วยี่ห้อ 5/9/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาณี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ฤดูใบ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ฤดูใบไม้ผลิ.....ดอก
☐ ฤดูใบไม้ร่วง.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 513504

เลขเครื่อง.....


เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขา</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพวง	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันเร็ว</u>	☒		ใจ
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน <u>ตั้ง</u>	☒		ใจ
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เข็มกลัดล็อค ☒ มี ☐ ไม่มี			ซ้ายไม่ล็อก	10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี			ขวาไม่ทำงาน	1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคั่นชัก / คั่นส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางของในท้ายรถ				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝักเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีซ <u>ตั้ง</u>	☒		
3. ไฟสปอตรถไฟ ☒ มี ☐ ไม่มี			โคมไฟไม่มี	8. บัมเปอร์	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปักนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย <u>โคมไฟจาก ข้าง+ขวา</u>				13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม ประตูซ้ายเปิดไม่ได้




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ) (สี) .
2. ฝากระโปรงหน้า (สี) .



ข้างขวา 3. มุกหลังซ้าย (เคาะ) (สี) .
4. ประตูซ้าย (เคาะ) (สี) . 5. มุกหลังขวา (สี) .
6. กระบะซ้าย (สี) (เคาะ) .



ด้านหลัง 7. ขอบหลังคา (สี) .
8. ฝาท้าย (สี) .
9. กันชนหลัง (เคาะ) .



ข้างซ้าย 10. กระบะขวา (เคาะ) (สี) .
11. แคปซอ

สี 502 สีฟ้า = 10000
ขาว / สีฟ้า =

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ มีคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ มีคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ มีคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ มีคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 22 ขนาด 215/65R16	☒		หน้ายางแตก.
หน้า L ยางปี 22 ขนาด 91	☒		
หลัง R ยางปี 22 ขนาด 7	☒		
หลัง L ยางปี 22 ขนาด 91	☒		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี ยางรีตาร์ทในขวาไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็คชิลเลอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระดกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี 800 (เปลี่ยน)	☒		
ใช้คฝาท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลหลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี			