

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MAZDA 2

สี ขาว ทะเบียน กฉ 7935 สกล วันที่ 29/7/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลกคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 22/1/69

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 1.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์ 45,901


เลขเครื่อง.....เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันพื้	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มทิศภายใน/หลัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชั้นวางของในท้ายถัง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☒ ☐	☒			7. ครีซ	☒		
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			8. บั้มบั้น	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปักนก	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม รถไม่เคยมีน้ำยา




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
					ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มีคเดิม	☐ ไม่มีคเดิม	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ มีคเดิม	☐ ไม่มีคเดิม	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ มีคเดิม	☐ ไม่มีคเดิม	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ มีคเดิม	☐ ไม่มีคเดิม	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด 185/65R15		☒		
	หน้า L	ยางปี 24	ขนาด 7		☒		
	หลัง R	ยางปี 24	ขนาด 7		☒		
	หลัง L	ยางปี 24	ขนาด 7		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซ์ไฮเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
โซ้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒			
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี	☒ ไม่มี					