

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ HILUX REVO

สี ฟ้า ทะเบียน บ ๒๗๓ ๒๐๔๖ วันที่ ๖ / ๗ / ๖๖


เลขโมล 19169A
 แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	900
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	500
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	2400
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อั้ว	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ชัมป็น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสี่ยง)	☒	☐	100
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม สภาพภายนอกดี < 6000 > 2000




ด้านหน้า ทำสีตัวสีเงิน 13000



ข้างขวา ทาสีจาก 200 ชั่วโมง อ่อนสีฟ้า 11000 (15000)



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว				
	หน้า L ☐ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว				
	หลัง R ☐ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว				
	หลัง L ☐ แม็คคัสตัน ☐ แม็คคัสตัน ☒	กระทะ / ขนาด.....นิ้ว				
สภาพยาง	หน้า R ยางบี.....	ขนาด.....				
	หน้า L ยางบี.....	ขนาด.....				
	หลัง R ยางบี.....	ขนาด.....				
	หลัง L ยางบี.....	ขนาด.....				
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☐ มี ☒ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	200				
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	500				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม็กไซโลเวอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระฉากหน้า	☐ มี ☐ ไม่มี	61000 4000				
โซ๊คผาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี					