

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ MITSUBISHI TRITON 4 ประตู สี ขาว ทะเบียน กท 6850 ครีมน้ำมันวันที่ 13/10/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 18/6/67
☐ ไม่ขาด.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 2 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 94900 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันพื้	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. แบตเตอรี่	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. สายพาน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. อินเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เทอร์โบ	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรองแอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. สวิตช์คันไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		16. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒	☐	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
24. ชั้นวางของในท้ายถัง	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒	☐		7. ครีซ	☒	☐	
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. บัมพ์	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒	☐		10. ปีกนก	☒	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
9. ไฟเบรก	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง 1. โคมไฟท้าย (สี)



ข้างซ้าย

สี = 4000
ขาว 1 เล่ม 2

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คดีแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คดีแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คดีแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คดีแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 245/65R17	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 7	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 7	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ชาติ + หมอสีทอง	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	