


ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Proace 1.8 ปี 2018 ทะเบียน 20ผค 8990 วันที่ 23 มี.ค 65


เลขไมล์ 139651 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MROEB8cB300874436 ชื่อเพลง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ กัญแจรีโมท.....2 ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ Pvc		☒	สีสด	1. ไฟหน้า	☒	☒	ไม่ติด
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒	☒	ไม่ติด
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง 800	☒		
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเพิองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			3000
23. กระดาษไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			
24. กระดาษมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระดาษพับอัดโนมิตี ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒		
1. ไฟในถัง	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหน้าบิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก			
ชื่อผู้จอง 609				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				8. น้ำมันเพิองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางดูแลหนบ			


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

เลขตัวถัง 1000
เปลี่ยนสีจากฟ้าเป็นขาว
~~7000~~ + 8,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 1.5 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 21	ขนาด.....			✓	4000
	หน้า L	☐ ยางปี 21	ขนาด.....			✓	
	หลัง R	☐ ยางปี 21	ขนาด.....		✓		
	หลัง L	☐ ยางปี 21	ขนาด.....		✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไคเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		

3500