

ใบตรวจสภาพ



รุ่นรถ... อัสรา สี... ชมพู ทะเบียน... ฉก-2915 วันที่... 22/6/64
 เลขไมล์... 162,782 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual กระจก ☒ ธรรมดา... 1 ดอก
 เลขตัวถัง... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กระจกเงา... 1 ดอก
 เลขเครื่อง... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ คงเดิม ☐ ไม่คงเดิม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชำ. 9 มิ.ย 64 ☐ ไม่ชำ.

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				R 70	1. ไฟหน้า				
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ไฟหน้า						
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)			3. ไฟเลี้ยวซ้าย ☐ มี ☒ ไม่มี						
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี			4. ไฟเลี้ยวขวา ☐ มี ☒ ไม่มี						
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			5. ไฟเลี้ยวหน้า						
6. สัญญาณไฟ			6. ไฟเบรก ☐ มี ☒ ไม่มี						
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)			7. ไฟสูง						
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี			8. ไฟท้าย						
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี			9. ไฟรีไฟ						
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี			10. ไฟเบรก						
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี						
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง						
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง						
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง					16,147	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก						
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			3. น้ำมันเพิองท้าย (AT)						
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)						
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power						
19. รีโมท ☐ มี ☒ ไม่มี			6. น้ำมันพอก						
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่						
22. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			9. แบตเตอรี่						
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี			10. สายพาน						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี			11. สภาพเครื่องยนต์						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง						
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ						
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก						
28. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี			3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ						
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อัท					
1. ไฟในถัง			5. กระบอกพวงมาลัยแตก						
2. ไฟหน้าปิด			6. เบรก						
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)						
				8. น้ำมันเพิองท้าย (AT) (MT)					
				9. ยางนูนแทน					

ชื่อผู้จอง _____

ชื่อผู้ขาย _____


สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย

4 คัน L 1 คัน 1.5 1 คัน 2.0 1 คัน 2.5 1 คัน 3.0



ด้านหน้า

ข้างขวา

คันหน้า = 1,500 1.5 = 1,000 2.0 = 10,000
 5 = 4,000 1.5 = 2,000 1.5 = 500

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด..... นิ้ว			
	หลัง R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด..... นิ้ว			
	หน้า R	☐ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด..... นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 15	ขนาด 15		✓		✓
	หน้า L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....				
	หลัง R	☐ ยางปี.....	ขนาด.....				
	หลัง L	☒ ยางปี.....	ขนาด.....				
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
ควมึงแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ผ้าคลุมล้อ	☒ มี	☒ ไม่มี					
ผ้าคลุมกระตะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
โซลิดฟ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี					
ไฟเบรกหน้า	☐ มี	☒ ไม่มี					