

ใบตรวจสภาพ

ສູ່ສຳນັກ Toyota Revo ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ..... ສີ. 279..... ກະເບີຍຸ 3 ສາມ 7132 ກາມ. ວັນທີ 19/08/67

lavīnā.....120160.....

ឈ្មោះ ☒ ប្រុស ☐ ស្រី

លេក ៣ ☐ បី ☐ ប្រាំបី

ກາຕິ ☒ ທາງ 16 ສິ ກ. 66

☐ ไม่ทราบ.....

របៀបប្រើប្រាស់ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

១១. កើត ☐ ឈាម ☐ ឈាម

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตอง

ក្រុមហ៊ុន ធនាគារ.....ភីអិល

☒ กล้วยเจริ่มท.....ดอก

រ៉ាំរ៉ៃ.....ចក

Bookservice ☒ ၂ ☐ ၇၂၂


ប្រាក់ឈ្នួល ☐ ជឿ..... ☐ ឯកសារ

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟใบถ่วง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรหล่อและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง		/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระจุขังปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. ใช้อัด	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุแหบน	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บั้มบั้น	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปักนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/			15. ท่อเสียงดัง	/		


หมายเหตุผู้พิมพ์




ด้านหน้า 1. กันชนหน้าตก (ซ่อม) (สี)



ข้างซ้าย 2. กระบะซ้าย (สี)



ด้านหลัง



ข้างขวา

ราคา 26000
เลข 4136

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
หน้า R	☐	แม็คเดิม ☒	แม็คแต่ง ☐	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
หน้า L	☐	แม็คเดิม ☒	แม็คแต่ง ☐	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
หลัง R	☐	แม็คเดิม ☒	แม็คแต่ง ☐	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
หลัง L	☐	แม็คเดิม ☒	แม็คแต่ง ☐	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
สภาพยาง					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
หน้า R	ยางปี 22	ขนาด 255/50R18			/		
หน้า L	ยางปี 22	ขนาด 97			/		
หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 97			/		
หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 97			/		
ยางขอบกระดะ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หมดสภาพ		/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระดะ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
กระดะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
โซ๊คผาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			/		